



対策箇所説明図

対策内容

全車両、当該車軸の内部を点検し、ハブグリースが白濁している場合、または洗浄液が入っている場合は洗浄液を除去するとともに、ハブベアリング（回転軸受）およびハブグリースを新品と交換する。

車 軸

（車両後面側より見た図）



注： 内は交換部品を示す。