


対策箇所説明図



対策内容

全車両、ゴムホースを良品と交換する。
また、当該ゴムホースを点検し、内面ゴムが剥離しているものは、パワーステアリング装置の構成部品も交換する。

注：□内は交換部品を示す