



対策箇所説明図

改善内容

全車両、自動変速機制御ユニットを改善品と交換するとともに、自動変速機及びオイルクーラーを新品と交換する。また、オイルフィルターの取り付けられていないものは、これを取り付ける。



改善前



改善後

基準不適合発生箇所

〔バッテリーが劣化した状態で、医療用機器の高い電気負荷をかけたままエンジンを始動させると誤作動し、自動変速機の油圧が低下する。〕

注：□ は交換部品、取付け部品を示す。