



改善箇所説明図



バキュームポンプ




識別：改善済車両にはバキュームポンプ
側面に黄色ペイントを塗布する。

改善内容

全車両、バキュームポンプのロータを良品と交換する
とともに、ブレードを新品と交換する。

基準不適合発生箇所

ロータのブレード（羽根）保持溝に加工
の不適切なものがあり、このままの状態
で使い続けると、カーボン製ブレード
が摩耗し、最悪の場合、破損して通常の
踏力ではブレーキの効きが悪くなるおそ
れがある。



バキュームポンプの
ロータおよびブレード

ロータ

カーボン製ブレード（羽根）

注：□ は交換部品を示す。