



改善箇所説明図




ブレーキホースの組付け位置が不適切なものがあり、
後輪の上下動により当該ホースが燃料タンク取付け
ブラケットと干渉する。

左後輪ブレーキホース

改善前



改善後



改善の内容

全車両、当該ブレーキホースを対策品と交換する。

注： は交換部品を示す。