


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

ワッシャ又はその固定用ネジが取付けられていないものがあり、ハブベアリングが弛むおそれがある。

改善前

ワッシャ又はその固定用ネジが取付けられていないものがあり、ハブベアリングが弛み、走行不能に至るおそれがある。

改善後

改善内容

全車両点検し、ワッシャ又はその固定用ネジが取付けられていないものは、ハブナットにワッシャ及び固定用ネジを取付け、ハブベアリング、車軸等が損傷しているものは、新品と交換する。

注： ☐ は対策部品を示す。