




# 改善箇所説明図




## 基準不適合発生箇所

後輪用ブレーキパイプが車に接する部分に、前輪用ブレーキパイプがエンジンストップケーブルと接触し、その結果、エンジンストップケーブルが損傷する。また、エンジンストップケーブルがエンジンストップケーブルと接触し、その結果、エンジンストップケーブルが損傷する。

## 改善前



## 改善後



## 改善の内容

全車両、アクセル等のケーブルを固定するクリップの交換及び追加をし、ブレーキパイプ及びアクセル等のケーブルが損傷しているものは、新品と交換する。

注：



内は交換部品を示す。