


改善箇所説明図 ②



改善の内容

全車両、電磁弁を良品に交換する。


基準不適合発生箇所

電磁弁のコイルの配線が外れ、当該電磁弁が作動しなくなり、原動機が停止するおそれがある。

電磁弁



燃料噴射ポンプ



識別：

①と同じ、ただし下記の車両については、ボンネット内にあるバッテリー前のボデーパネル上面に黄色ペイントを塗布する。

(トヨタ エスティマルシーダ)
(トヨタ エスティマニミナ)

注：□は交換部品を示す