



改善箇所説明図



コイルスプリング



識別：マウント部に黄ペイント塗布

改善の内容

全車両、コイルスプリングを良品と交換する。

基準不適合発生箇所

コイルスプリングが折損するおそれがある。

注：□は交換部品を示す。