





改善箇所説明図①



絶縁用
合成ゴム

改善内容

全車両点検し、短絡する部位に絶縁用合成ゴムを挿入する。

なお、当該部位が損傷しているものは、良品と交換する。

識別：スイッチのコネクタ部に黒マジックでマーキングする。

基準不適合発生箇所

パワーウィンドウ装着車において、ドアガラスを昇降させる運転者席側スイッチに製造不良のものがあ、このままの状態で使用を続けると、当該スイッチ内部で短絡し、ドアガラスの昇降ができなくなり、最悪の場合、火災に至るおそれがある。