


改善箇所説明図②



電子制御式燃料噴射方式の原動機において、点火系のノイズにより原動機が不調となることがあり、最悪の場合、原動機が停止するおそれがある。