


改善箇所説明図④

改善内容

全車両、当該燃料ポンプを無接点式の燃料ポンプと交換する。

識別：無接点式燃料ポンプはシルバーメッキ

注：□ は交換部品を示す。



「気化器方式の原動機において、燃料ポンプの接点が摩耗し、最悪の場合、燃料ポンプが作動なくなり、原動機が停止するおそれがある。」