


改善箇所説明図⑤




改善内容


全車両、スピードメータギヤを改善品と交換する。

鑑別：スピードメータケーブル取付け付近のサイドケース上部に黄色ペイントを塗布する。

注：□は交換部品を示す。




トランスミッション



スピードメータギヤ

A



スピードメータ
ケーブル

トランスミッション
ケース

基準不適合発生箇所

矢視A

手動変速機付車のスピードメータギヤの材質等に不適切なものがあり、当該ギヤが摩耗し、最悪の場合、速度計が機能しなくなるおそれがある。