


改善箇所説明図

識別
改善済車両には、クリップ
に黄色ペイントを塗布する。



吸入空気を加熱する装置の電気配線

クリップ

駐車ブレーキケーブル

フレーム


スターター

①矢視図

基準不適合発生箇所

原動機の吸入空気を加熱する装置の電気配線の取回しが不適切なため、駐車ブレーキケーブルと接触するものがあり、電気配線の被覆が損傷して短絡し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

対策前



対策後

全車両点検し、当該部分の電気配線のクリップ留め指示位置を変更する。なお、当該電気配線に損傷があるものは、良品と交換する。

吸入空気を加熱する装置の電気配線

クリップ

駐車ブレーキケーブル

フレーム

スターター

注：□は対策部品を示す。