




改善箇所説明図



注： 内は交換部品を示す。

高圧燃料ポンプ




職別：高圧燃料ポンプの上部へ
白ペイントを塗布する。

改善内容

全車両、高圧燃料ポンプを
良品と交換する。

基準不適合発生箇所

原動機に燃料を供給する高圧燃料ポンプの
燃料通路の加工仕上げに不適切なものがあり
そのままの状態で使用を続けると、高圧燃料
ポンプ内に異物（アルミ片）が付着し、燃料
圧力が低下して、最悪の場合、原動機が停止
し、再始動できなくなるおそれがある。



[高圧燃料ポンプ内燃料通路断面図]