


改善箇所説明図




基準不適合発生箇所

〔制動装置のブレーキホースの取回しが不適切なため、エンジン非常停止用ケーブルと干渉しているものがある。〕

識別：ブレーキホース取付けナット部（運転台側）へ黄ペイントを塗布する。

運転台側



改善前

ブレーキホース

ステアリングユニット

改善後

改善の内容

〔全車两点検し、当該ブレーキホースに損傷があるものは、良品と交換すると共に当該ブレーキホースに保護テープを巻いてバンドクリップで固定する。〕

追加保護テープ及びバンドクリップ

注： は追加部品を示す。