


改善箇所説明図




基準不適合発生箇所

動力伝達装置の変速機の入力側4速ギヤに製造不良のものがあり、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、当該ギヤと噛合う2速ギヤが破損し、原動機が停止するおそれがある。


2速ギヤの爪部(斜線部)

4速ギヤの穴部




矢視A

A



4速ギヤ



2速ギヤ

改善の内容

全車両、後輪の遊び量を点検し、所定の遊び量に満たないものは変速機の入力側4速ギヤを良品と、また、当該ギヤと噛合う2速ギヤを新品と交換する。

識別

原動機の型式刻印の先頭部に識別用ポンチマークを打刻する。

注：□ は交換部品を示す。