


改善箇所説明図




基準不適合発生箇所


原動機の吸入空気を加熱するヒータ（PTCヒータ）において、当該ヒータのコネクタ端子の接続が不十分なものがあり、このままの状態で使用が続けると、最悪の場合、当該コネクタ部が焼損するおそれがある。

PTCヒータ及びPTCヒータ用配線

改善前



改善後



改善の内容

全車両、ヒータ用配線を対策品と交換する。また、当該ヒータのコネクタ端子が変色しているものは当該ヒータを良品と交換する。

識別：黄色のペンキをモデルナンバープレート横に塗布する。

注： は交換部品を示す。