



改善箇所説明図 ②

サイドスタンドのバネ（矢視）




サイドスタンドを取り付けた車両において、当該サイドスタンドのバネの取付け部分の構造が不適切なため、最悪の場合、バネが外れ安全装置が作動して原動機が停止するおそれがある。

対策前



対策後

サイドスタンドを掛けていない時、バネの取り付け部の開口端が、上になるように組みつける。



識別：バネの取り付け部に黄色ペイントを塗布する。

改善の内容

全車両、当該サイドスタンドのバネを対策品と交換する。

注：□ は交換部品を示す。