




改善箇所説明図



(V-JA12C 過給機付原動機を例示する)

原動機の冷却系統に使用されているゴムホースの一部に製造不良のものがあるため、そのままの状態で使用を続けると当該ゴムホースに亀裂が生じ、冷却水が漏れ、最悪の場合、オーバーヒートに至るおそれがある。

改善前




ホース 外径 14mm

ホース 内径 9mm

改善後

識別：網目入ゴムホース



ホース 外径 16mm

ホース 内径 9mm

改善の内容

全車両、当該ゴムホースを対策品と交換する。

注：黒塗りのゴムホース部は交換部品を示す。