


改善箇所説明図



注： は交換部品を示す。

改善の内容

全車両、当該コンピュータを対策品(部品番号 MCU10用 89661-48031、MCU15用 89661-48041)と交換するとともに、触媒コンバータを点検し、損傷している場合は良品に交換する。

識別：エンジンルームの左側にあるネームプレート前方に黄色ペイントを塗布する。