




改善箇所説明図 ② (VT51A)



改善前



改善後



改善の内容

全車両、燃料タンクの取付方法を改善（4点から6点支持）すると共に、当該シール材を対策品と交換した燃料タンクと交換する。

注： は交換部品を示す。