




改善箇所説明図②




基準不適合発生箇所

原動機の各気筒に燃料を分配する燃料分配器の供給側パイプの一部に寸法（バルジ外径）が不適切なものがあり、そのままの状態で使用を続けると当該継手部のクイックコネクタが抜けて燃料が漏れ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。



改善の内容

全車両点検し、当該パイプの寸法が規定外の場合は燃料分配器を良品と交換する。



注：□は、交換部品を示す。