



改善箇所説明図①



基準不適合発生箇所

前輪駆動車において、燃料タンクのブリーザホース（燃料注入時にエアを抜くためのホース）の組付工程が不適切なため、当該ホースを傷つけたものがあり、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。



ブリーザホース

改善の内容

全車両、当該ブリーザホースを良品と交換する。



識別：フューエルリッド裏面に黄色ペイントを塗布する。

注：□は、交換部品を示す。