


改善箇所説明図



改善の内容

全車両、当該パイプの取付位置を他の部品と接触しない様に修正する。
また当該パイプが損傷しているものは良品と交換する。

識別：クーラーコンプレッサ本体に黄色のペイントを塗布する。