



改善箇所説明図



外部ばね



タイミングベルト

オートテンショナ

オートテンショナの
該当有無の識別方法

基準不適合発生箇所

原動機のタイミングベルトの張力を維持する部品(オートテンショナ)において、振動吸収性能が不十分なものがあり、そのままの状態で使用が続けると、当該オートテンショナの外部ばねが折損してタイミングベルトが緩み、最悪の場合、原動機が停止するおそれがある。

改善の内容

全車両、当該オートテンショナの形状を確認の上、該当するものは対策品と交換する。

該当品



非該当品



識別：エンジンマウントに黄色
ペイントを塗布する。

注：□ は、交換部品を示す。