



改善箇所説明図



ロット番号
対象番号：89M、
89N

改善内容

全車両、当該PCVのロット番号を確認し、該当するものは良品と交換する。
識別：PCVの本体上部に黄色ペイントを塗布する。

注： は交換部品を示す。

基準不適合発生箇所

制動装置において、前後輪のブレーキ液の油圧を制御するプロポーションバルブ(PCV)に製造不良のものが、そのままの状態で使用を続けると、当該PCVからブレーキ液が漏れ、制動距離が伸びるおそれがある。