


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

前輪駆動車の自動変速機において、当該自動変速機内部の部品に加工不良のものがあり、そのままの状態で使用を続けると、後退用の制御回路から油圧がもれて、最悪の場合、後退走行ができなくなるおそれがある。

改善の内容

全車同、当該自動変速機を良品と交換する。