




発電機の製造過程において、当該発電機の整流回路のダイオードに組付け不良のものがあり、そのままの状態で使用を続けると、当該ダイオードが損傷して機能が低下し、整流回路に過大な電流が流れることにより発熱するため、最悪の場合、整流回路の樹脂部品が溶損し、発煙するおそれがある。

改善の内容

全車両、当該発電機を良品と交換する。

識別：黄色のペイントをモデルナンバープレートの上に塗布する。

注： は交換部品を示す。