



改善箇所説明図



基準不適合発生箇所


運転者席用エアバッグの一部であるインフレーターモジュール（窒素ガス発生装置）のガス発生剤に製造不良のものがあり、急激な温度変化を繰り返し受けるとガス発生剤が割れてエアバッグが開く時の展開圧力が高くなり、最悪の場合、ガス発生剤を収納している容器が壊れてエアバッグの機能を損なうおそれがある。



改善の内容

全車両、当該インフレーターモジュールを良品と交換する。

識別：対策品はインフレーターモジュール裏側に緑色のシールを貼付する。

注：  は交換部品を示す。