



改善箇所説明図



プロペラシャフトアッセンブリー

(交換部品)

車両前方



センターベアリングブラケット

(交換部品)


カップリング

スプライン部

保安基準不適合箇所


プロペラシャフトを保持するセンターベアリングブラケットの取付位置が不適切なため、当該プロペラシャフトの取付角度が過大となり、当該プロペラシャフトのスプライン部が損傷し、走行不能に至るおそれがある。

(改善前)




(改善後)

NO.1センターベアリングブラケット



NO.2センターベアリングブラケット



改修の内容

全車両、当該センターベアリングブラケットを改善後の対策品と交換する。