






基 準 不 適 合 発 生 箇 所

過給機付原動機の電子制御装置において、電気配線の取付けが不適切なため過給機のカバー取付ボルトと接触するものがあり、そのままの状態で使用を続けると、当該電気配線の被覆が損傷し原動機が不調となり、最悪の場合、原動機が停止するおそれがある。

改善前



改善後 注：□ は追加部品を示す



改善の内容

全車両、当該電気配線に保護チューブを取付けるとともに、バンドクリップを追加し過給機との隙間を確保する。
また、電気配線が損傷しているものは修正する。