



改善箇所説明図



識別；ブレーキブースタの製品ラベル横に
黄色シールを貼付する。

基準不適合状態発生箇所


制動装置において、ブレーキブースタの
ピストンロッドのねじ部の長さが不足し
ているため、エアピストンと当該ピスト
ンロッドの締結部に緩みを起こすものが
あり、そのままの状態で使用が続けると、
ブレーキを開放してもブレーキが一時的
に戻り不良となり、最悪の場合、制動力
が低下するおそれがある。



改善前

エアピストン

ピストンロッド



改善後

ネジ長さを延長し、締
結用加工位置を変更



改善措置の内容

全車両、当該ブレーキブースタを良品と
交換する。