


改 善 箇 所 説 明 図



燃料タンク

基準不適合発生箇所

燃料装置において、燃料ホース保護用プロテクタの耐摩耗性が不十分のため、そのままの状態で使用続けると、走行中の振動熱により、当該プロテクタの一部が燃料ポンプ取付部と接触を繰り返すことから摩滅し、燃料ホースが燃料ポンプ取付部と接触することにより損傷し、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。

燃料フィルタ

燃料ホース

プロテクタ

燃料ポンプ



燃料ポンプ取付部 (台座)

燃料噴射装置

識別：車台番号刻印の天幕部に識別月ポンチマークを刻印する。

改善前

改善後



改善の内容

今車両、当該燃料ホースを対策品と交換し、燃料ホース固定用クランプを追加する。

また、燃料ホース保護用プロテクタを廃止し、燃料フィルタ用プロテクタの形状を変更する。

注： は交換部品を示す。