



改善箇所説明図



改善の内容

全車両、当該サポーターメンバーの内部を点検・清掃するとともに、防錆処理を行う。又、錆の発生が著しいものは補強板を取付ける。



注：□ は対策部を示す。

錆が著しい場合