



改善箇所説明図



矢視図


車両前方 ←




基準不適合発生箇所

左前輪用と後輪用ブレーキパイプの継手部の組み付けに不適切なものがあるため、ABS（アンチロックブレーキシステム）が作動するような急制動及び滑りやすい路面での制動時に車両安定性が悪くなるおそれがある。

改善前



改善後



改善の内容

全車両点検し、当該ブレーキ配管の組み付けが不適切なものは、適切な組み付けに変更する。

識別：エンジンルームにあるネームプレート左側に黄色ペイントを塗布する。