



改善箇所説明図



車両前方





左サイドフレーム

基準不適合発生箇所

電気装置において、電気配線をフレームに固定しているクランプの保持力が不足しているため、そのままの状態で使用を続けると、車両の振動により当該電気配線が振れてフレームと接触することから電気配線の被覆が損傷し、最悪の場合、短絡して電気配線の被覆が焼損するおそれがある。

改善前

改善後



改善の内容

全車両点検し、当該電気配線が損傷しているものは補修するとともに、全車両にハーネスプロテクターを取付、クランプを対策品に交換する。