



改善箇所説明図



ステアリングギヤボックス



識別：黄ペイントを塗布する。

製造番号表示ステッカー




シリアル番号

0217121～0217224

0218001～0218030

0221001～0221150

ステアリングラック



基準不適合発生箇所

かじとり装置のステアリングギヤボックスにおいて、ステアリングラックの熱処理が不適切なものがあるため、そのままの状態で使用を続けると、当該ステアリングラックの歯が破損し、最悪の場合、ハンドル操作ができなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、ステアリングギヤボックスのシリアル番号を点検し、該当するものは当該ステアリングギヤボックスを良品と交換する。／

注) □ は、交換部品を示す。