



改善箇所説明図



原動機において、走行中に左側カムシャフトで駆動しているチェーンが共振して異常な負荷がカムシャフトに作用し、この状態で使用を続けると、最悪の場合、当該カムシャフトが破損して原動機が停止し、再始動できなくなるおそれがある。

改善内容

全車両、左側カムシャフトを対策品と交換する。



識別：黄色のペイントをモデルナンバープレート
の右横に塗布する。

は交換部品を示す。