


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

制動装置において、制動灯作動用スイッチの電気配線の防水及び取り回しが不適切なため、当該スイッチ内部に雨水が入り、そのままの状態で使用を続けると接点等の腐食によりスイッチの作動不良及び破損を起こし、最悪の場合、ブレーキ液が漏れてブレーキが効かなくなるおそれがある。

注：□ は、交換部品を示す。

改善内容

全車両、当該電気配線を対策品と交換する。

識別

スイッチ本体に白ペンキを塗布する。