



改善箇所説明図



アイドルアップアクチュエータ

噴射ポンプ




基準不適合発生箇所


原動機の噴射ポンプにおいて、アクセルレバーとアイドルアップレバーの作動時の間隔の少ないものがあるため、作動状態によっては互いのレバーが干渉することがあり、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、原動機の回転が下がらなくなるおそれがある。

注：□は交換部品を示す。

(改善前)



(改善後)



改善の内容

全車両点検し、当該レバーが互いに干渉するおそれのあるものは、対策品と交換する。

識別：アイドルアップアクチュエータの側面(アクチュエータ部分の手前側面)に黄色ペイントを塗布する。