


改善箇所説明図-①




改善前

負圧取出し口

(ブレーキブースター、インテークマニホールド部)

インテーク
マニホールド




改善後

ブレーキ倍力用
負圧ホース(交換)

キャップ(追加)

負圧取出し口
(ブレーキブースター、レゾネータ部)

レゾネータ
(点検・交換)



改善の内容

全車両、ブレーキ倍力用負圧ホースを対策品に交換するとともに、原動機のレゾネータに負圧取り出し口のないものは、負圧取り出し口のあるレゾネータに交換する。また、原動機のインテークマニホールド負圧取り出し口にキャップを追加する。

識別：エンジンルームにあるネームプレート左側に白色または黄色ペイントを塗布する

注： 内は対策部品を示す