

改善箇所説明図

基準不適合発生箇所



基準不適合発生箇所

- ①バッテリーからスタータモータへの電気配線の取り回しに不適切なものが、当該電気配線がクロスメンバーと干渉するため、そのままの状態で使用を続けると、電気配線の被覆が損傷して短絡し、原動機の始動ができなくなるおそれがある。
- ②電気配線の車体への取付け方法が不適切なため、当該電気配線がヒューズボックス取付金具と干渉するものがあり、そのままの状態で使用を続けると、電気配線の被覆が損傷して短絡し、原動機の始動ができなくなるおそれがある。

改善前	改善後
①	
改善内容：全車両点検し、当該電気配線の取り回しが不適切なものは、電気配線を新品と交換するとともに、電気配線の取り回しを変更する。	
②	
改善内容：全車両、当該電気配線をブラケットにより固定する。また、電気配線が損傷しているものは修正する。	

識別：黄色のペイントをバッテリーリッドの後方横面に塗布する。

は交換部品を示す。