


改善箇所説明図



改善内容:全車両、当該ボールジョイントの製造番号(C24)を確認し、該当するものはトランスバースリンク(ボールジョイント及びナックルアーム付き)を良品と交換する。

識別:黄色のペイントをモデルナンバープレートの上に塗布する。

注) は交換部品を示す。