



改善箇所説明図




注: は交換部品を示す

改善前



ストラップボルト

六角穴
ボルト



改善後


スプラインヨーク

エンドヨーク

ストラップボルト

 : 形状変更部位

12角
ボルト



改善の内容: 全車両、プロペラシャフトを対策品と交換する

- (1) エンドヨーク形状変更
- (2) スプラインヨーク形状変更
- (3) ストラップボルト頭部形状変更