


改善箇所説明図



駐車等の場合で、停止している車両の姿勢を変えようとする際に、後部座席をつかみ強く引く動作を繰り返すと、後部座席及び後部反射器を取り付けているボルトが緩むことがあり、最悪の場合、当該ボルトが抜けて後部座席及び後部反射器が脱落するおそれがある。

改善前	改善後

注： は、交換部品を示す。

改善の内容：全車両、後部座席及び後部反射器の取付部を対策品と交換する。

識別：対策車は後部座席取付ブラケットと後部反射器ブラケットが一体構造である。