


改善箇所説明図



改善の内容

全車両、燃料タンクの当該部位を点検し、燃料漏れおよび亀裂の認められるものは良品と交換する。なお、点検で異常のないものについては、当該部位にシール剤を塗布する。

識別：左前ドアのドアチェック取付ボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。