


改善箇所説明図

基準不適合発生箇所

車体に燃料タンクを保持する金具（タンクサポート、タンクサポートブラケット）を組立てているボルトの締付けに不適合なものがあるため、そのままの状態で使用が続けると、当該ボルトが値みから折損し、最悪の場合、燃料タンクが脱落するおそれがある。



注) □は点検・交換部品を示す

改善の内容 ; 全車両、当該ボルトの締付状態およびタンクサポートブラケットの取付け状態を点検し、異常の認められるものは良品と交換する。

識別 ; 燃料給油口蓋の裏側に白ペンキを塗布する。