




改善箇所説明図



改善前

基準不適合発生箇所




固定箇所

〔原動機室内の燃料ホースの取り回し及び固定方法が不適切なため、そのままの状態で使用を続けると、原動機の振動により当該ホースが損傷して燃料が漏れ、最悪の場合、火災に至るおそれがある〕

改善後

改善の内容

〔全車両、当該ホースを新品に交換し、ホースの取り回しを変更する。〕



燃料ホース

注： は、交換部品を示す。

識別：燃料ホースの下側付け根部に
白色ペイントを塗布する。