


## 改善箇所説明図



注:   は交換部品を示す。

### 改善内容

全車両点検し、対象となるオーディオが装着されているものには、オーディオ本体の当該基板を対策品と交換する。

識別: カセットテープ挿入口奥の金属部に黒色の油溶性インクを塗布する。

